

MOTORNE ŠKARE ZA ŽIVICU

- Prije upotrebe motornih škara za živicu pročitati upute proizvođača!
- Prilikom kupnje treba obratiti posebnu pozornost na sigurnosne zahtjeve koji su za njih propisani



Izvor: “freeImages.com/Keith Syvinski”

RIZICI PRI RADU:

- Mehaničke opasnosti (posjekotine), amputacija prstiju ruku ili stopala, ozljede očiju
- Termičke opasnosti (opekline)
- Opasnosti od padova (uganuća)
- Gubitak sluha
- Ozljede od prekomjerne vibracije
- Ozljede sa smrtnim posljedicama
- Opasnosti od požara eksplozija (rizik predstavlja gorivo, čije izlivanje i nepravilno korištenje može izazvati požar, a također može doći i do otrovanja ugljičnim monoksidom)

UPUTE ZA SIGURAN RAD:

- Potrebno je pažljivo i pravilno rukovati i koristiti motorne škare za živicu.
- Prije početka rada provjerite jesu li na motornim škarama postavljene sve potrebne zaštitne naprave i da li uređaj za uključivanje vizualno djeluje ispravno.
- Za vrijeme rezanja živice ruke držite daleko od pokretnih dijelova alata.
- Prilikom rada s motornim škarama za živicu obavezno treba nositi zaštitu za uši i oči.
- Koristite masku kako biste spriječili udisanje prašine i dima.
- Budite odgovarajuće odjeveni te nemojte nositi široku odjeću ili nakit. Držite kosu, odjeću ili rukavice što dalje od pokretnih dijelova. Široka odjeća nakit ili duga kosa može zapeti za pokretne dijelove.
- Spriječite nenamjerno paljenje na načina da, kad dižete ili nosite uređaj, provjerite je li prekidač za paljenje ugašen.
- Stalno održavajte odgovarajući položaj nogu i ravnotežu, jer to omogućava bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
- Isključite motorne škare prije bilo kakve provjere, popravke ili održavanja.
- Održavajte dijelove za rezanje oštrim i čistim, jer ispravno održavani dijelovi za rezanje s oštrim reznim dijelovima se vjerojatno neće zapetljati i lakše ih je kontrolirati.
- Koristite električni alat, dodatnu opremu i dijelove u skladu s ovim uputama, pazeći pri tome na radne uvjete i na rad koji treba obaviti.
- Vibracija stroja može izazvati odvrtnje poklopca spremnika za gorivo, što može prouzročiti izlijevanje goriva. Uvjerite se da je poklopac za gorivo čvrsto zavrnut kako bi se smanjio rizik od istjecanja goriva i požara.
- Nemojte puniti stroj gorivom kada je motor vruć kako bi se izbjegla mogućnost izlijevanja goriva i izazivanja požara, a time i ozljeda.
- Benzinske motorne škare su teške i mogu izazvati umor rukovaoca, a time i nesigurnost u radu.
- Nikada nemojte pokretati motor motornih škara za živicu u zatvorenom prostoru kako biste izbjegli otrovanje ugljičnim monoksidom.
- U slučaju bilo kakvog kvara na stroju ili alatu, zaštitnoj napravi ili uređajima za uključivanje, zaustavite stroj i odnesite na pregled kod ovlaštenog servisera.

