


## LJESTVE

- Prije upotrebe ljestava pročitati upute proizvođača!



Slika 1. Dvokrake ljestve

Slika 2. Jednokrake ljestve

### RIZICI PRI RADU:

- Ljestve ne smiju biti potpuno ili djelomično obojene jer bi boja mogla prekriti moguće pukotine
- Opasnost od udara električne struje ako se ljestve prenose na ramenu u vodoravnom položaju (osobito ako su metalne u blizini električnih vodova)
- Opasnosti od padova

### UPUTE ZA SIGURAN RAD:

- Ljestve moraju biti ispravne, bez oštećenja, prečke moraju biti pravilno učvršćene i propisno udaljene.
- Prečke ne smiju biti mokre, zamašćene ili uprljane.
- Ljestve postavljati tako da im prostor oko donjeg i gornjeg kraja bude slobodan i nezakrčen.
- Ljestve moraju nadvisiti gornji oslonac barem za 75 cm, mjereno vertikalno od poda. Rukohvati (stranice) ljestava za prilaženje platformama, galerijama, krovovima objekata i sl. moraju biti najmanje 75 cm iznad prilazne površine.
- Trebaju se čvrsto oslanjati na oba kraka na gornji i donji oslonac.

- Ljestve postavljene na prolazima, prometnicama, iza ne zaključanih vrata ili pored ne zaštićenih otvora treba osigurati od nalijetanja i prevrtanja od prolaznika ili vozila.
- Ne postavljati ljestve na neravan ili mek teren, ne podlagati ih djelomično.
- Ne oslanjati ljestve na donje prečke.
- Osigurati ljestve od klizanja kukama, vezanjem, papučicama i sl.
- Ljestve duže od 8 m obvezno poduprijeti u sredini.
- Pri kretanju po ljestvama okrenuti im se obvezno licem i pridržavati se rukama za prečke.
- Za alat koristiti torbicu kako bi ruke ostale slobodne za pridržavanje.
- Upotrebljavati smo ispravnu odjeću i obuću kako ne bi došlo do zapinjanja nogu i spoticanja.
- Sastavljene ljestve ne smiju prelaziti dužinu od 15 m, a prečke se moraju preklapati na dužni od najmanje 2 m.
- Ne odlagati ljestve bacanjem na tlo.
- Ne ostavljati ljestve gdje bi mogle ometati rad ili kretanje zaposlenika.
- Oštećene ljestve obvezno izbaciti iz upotrebe i dati na popravak stručnoj osobi.