

BUŠILICA

- **Prije upotrebe bušilice pročitati upute proizvođača!**

RIZICI PRI RADU:

- Mehanički (rotirajuće svrdlo ili pokretni dijelovi bušilice mogu zahvatiti dijelove tijela i odjeću, oštra metalna strugotina može ozlijediti ruke i šake)
- Rizici od udara električne struje
- Čestice prašine od bušenja mogu upasti u oko
- Buka
- Radni rizici koji se odnose na greške i odstupanja od rada na siguran način (npr. predmet obrade može odletjeti ako nije sigurno pričvršćen).

UPUTE ZA SIGURAN RAD:

- Prije početka rada treba vizualno provjeriti ispravnost alata. Također treba provjeriti da li uređaji za uključivanje vizualno djeluju ispravno.
- Tijekom rada obavezno se koristi osobna zaštitna oprema, i to:
 1. zaštitna odjeća koja se upotrebljava pri radu mora biti stegnuta uz tijelo i zakopčana
 2. kosa treba biti stavljena pod zaštitnu kapu
 3. oči trebaju biti zaštićene naočalama
 4. zabranjeno je nošenje nakita npr. lančića i narukvica.
- Također treba provjeriti ispravnost električnih kabela.
- Prije uključjenja stroja treba dobro i sigurno učvrstiti predmet obrade.
- Za vrijeme bušenja nikada predmet obrade ne smije se držati rukama. Ruke treba držati daleko od rotirajućih dijelova bušilice.
- Strugotine se ne uklanjaju rukama već odgovarajućim alatom.
- Ako se svrdlo zaglavi u predmetu obrade, potrebno je isključiti alat iz pogona i potom izvaditi svrdlo rukom.
- Prilikom isključivanja bušilice iz utičnice, isključivanje se radi izvlačenjem kabela iz utičnice. Zabranjeno je vući kabel jer na taj način može doći do oštećenja kabela i spojnog mjesta između kabela i utikača.
- U slučaju bilo kakvog kvara na alatu ili uređajima za uključivanje, odmah treba zaustaviti alat i odnijeti na pregled kod ovlaštenog servisera.
- Po završetku rada alat se isključuje. Tada se obavljaju radovi koji se odnose na popravke i čišćenje stroja i radne okoline.

