


TOKARSKI STROJ

- Prije upotrebe tokarskog stroja pročitati upute proizvođača!



RIZICI PRI RADU:

- Rotirajući predmet obrade ili pokretni dijelovi tokarskog stroja mogu zahvatiti dijelove tijela i odjeće zaposlenika
- Ključ za stezanje predmeta obrade može izletjeti iz stezne glave
- Metalne čestice od tokarenja mogu upasti u oko zaposlenika
- Oštra metalna strugotina može ozlijediti ruke i šake zaposlenika

UPUTE ZA SIGURAN RAD:

- Na tokarskom stroju smijete raditi samo ako ste zaposlenik koji ispunjava uvjete za rad na tim strojevima te ako ste osposobljeni za siguran rad s njima.
- Prije početka rada provjerite jesu li na tokarilici postavljene sve potrebne zaštitne naprave, a naročito štitnik oko stezne glave. Također provjerite da li uređaji za uključivanje djeluju ispravno.
- Prije uključenja stroja provjerite jesu li nož za tokarenje i predmet obrade dobro i sigurno učvršćeni. Pritom nemojte zaboraviti izvaditi ključ iz stezne glave.
- Ako pri radu na tokarilici upotrebljavate tokarsko srce, ono mora biti izvedeno tako da su svi stršeći dijelovi zaštićeni.

- Pri tokarenju, gdje je to potrebno, upotrebljavajte napravu za lomljenje strugotine. Strugotinu uklanjajte samo dok stroj miruje sa za to određenim alatom. Za zaštitu očiju od upadanja letećih čestica koristite stakleni štitnik postavljen na stroj ili zaštitne naočale.
- Za vrijeme tokarenja ne nagnjite se nad predmet obrade. Mjerjenje obavljajte samo dok predmet obrade miruje. Predmet turpijajte kod male brzine stroja. Turpiju vodite desnom rukom, a lijevom rukom pridržavajte dršku turpije.
- Za vrijeme rada koristite sva potrebna osobna zaštitna sredstva. Zaštitna odjeća koju upotrebljavate pri radu mora biti stegnuta uz tijelo i zakopčana. Kosu stavite pod zaštitnu kapu. Ne nosite pri radu kravatu, prstenje, narukvice, lančiće i sl. Kako tokarski stroj stvara buku od 80 do 85 dB, preporučljivo je koristiti osobnu zaštitnu opremu za zaštitu sluha.
- Za vrijeme rada na tokarskom stroju usredotočite se na rad i ne razgovarajte s drugim radnicima. Posebno su opasne različite šale i igre oko stroja jer mogu biti uzrokom ozljede.
- U slučaju bilo kakvog kvara na stroju ili alatu, zaštitnoj napravi ili uređajima za uključivanje, zaustavite stroj i kvar dojavite odgovornom rukovodiocu.
- Po završetku rada isključite stroj. Nakon toga se mogu obavljati radovi na popravcima, podmazivanju i čišćenju stroja te čišćenje i pospremanje njegove okoline.